

情况通报

INFCIRC/1274

2025年3月7日

普遍分发

中文

原语文：英文

乌克兰常驻国际原子能机构代表团的信函

1. 2025年2月25日，秘书处收到乌克兰常驻国际原子能机构代表团的普通照会。
2. 谨此按请求分发该普通照会，以通告全体会员国。

乌克兰常驻维也纳国际组织代表团

编号：4131/35-197-21588

国际原子能机构

秘书处

乌克兰常驻维也纳国际组织代表团向国际原子能机构（原子能机构）秘书处致意，并谨通报如下。

2025 年整个 1 月和 2 月初，乌克兰核设施附近多次发现俄罗斯攻击型无人机飞行，对核安全和核安保构成了重大威胁。在南乌克兰核电厂和赫梅利尼茨基核电厂附近发现了诸如白天和夜间都侦查到多架无人机的的事件。虽然没有关于物理损坏或运行中断的报道，但俄罗斯攻击型无人机在关键基础设施附近的存在明显违反了国际核安全标准和安保导则，突出表明俄罗斯联邦在蓄意无视既定国际准则。

2025 年 2 月 14 日，在一次无人机袭击中，一架携带高爆弹头的 Geran-2 型（相当于 Shahed-136 型）无人机击中了切尔诺贝利核电站新安全封隔设施的保护壳。这次袭击破坏了新安全封隔设施的封隔完整性，并破坏了其隔离放射性物质的主要功能。乌克兰国家核监管监察局资料显示，新安全封隔设施已无法充分发挥其封隔作用，因此有必要采取紧急措施，防止进一步的环境风险和辐射风险。

为应对这次袭击，乌克兰国家紧急情况服务部的应急小组和切尔诺贝利核电站的工作人员迅速进行了灭火，并开始了查明和消除新安全封隔设施内闷烧热点的行动。在攀爬专家的协助下，对残余火源进行了定位和扑灭，包括局部结构拆除。

截至 2025 年 2 月 24 日，热成像监测在新安全封隔设施结构内未检测到温度异常、起火迹象或烟雾。工业场址和切尔诺贝利禁区内的辐射水平仍在控制范围内，没有超过规定限值的放射性物质释放。所有消防系统都已重新配置，乌克兰国家紧急情况服务部资源仍在全面运作，随时准备应对可能发生的事件。

切尔诺贝利禁区内的设施因俄罗斯对乌克兰的侵略战争而遭到破坏，这已经不是第一次了。在 2022 年 2 月至 3 月全面入侵的初期阶段，俄罗斯军队占领了禁区，对关键基础设施造成了严重破坏。占领导致出入控制、实物安保和辐射监测的基本设备（包括自动辐射监测系统）遭到破坏和劫掠。进行辐射研究的科学实验室（包括 EkoCenter 企业的中央分析实验室）遭到了破坏，贵重的设备不是被盗就是被毁。此外，运输基础设施（桥梁、后勤路线和运行设施）也遭受了广泛破坏，导致人员行动和运行计划的长期中断。地雷、军事工事以及切尔诺贝利辐射和生态生物圈保护区内生态系统的退化正在造成长期后果。

尽管面临这些挑战，乌克兰在国际合作伙伴的支持下，在恢复关键基础设施、恢复辐射监测和确保禁区安全运行方面取得了重大进展。

最近，俄罗斯无人机对乌克兰核设施的攻击升级，对全球核安全和核安保构成了前所未有的威胁。对切尔诺贝利新安全封隔设施的直接袭击严重违反了国际准则，包括《联合国宪章》、《核材料实物保护公约》和原子能机构“安全原则”。

乌克兰常驻代表团谨请国际原子能机构秘书处立即将本普通照会作为《情况通报》分发国际原子能机构全体成员国。

乌克兰常驻维也纳国际组织代表团借此机会再次向国际原子能机构秘书处致以最崇高的敬意。

[印章]

2025 年 2 月 25 日·维也纳